

固有番号	分野	担当課	要望事項	市の回答
1	道路・側溝等	土木建築課	江南団地76棟東側の駐車場のところの交差点、雨が降るとあふれてくる。	地元から要望書を出して頂き、現地調査を行い、対策を検討していきたいと考えております。
2	道路・側溝等	土木建築課	般若町中山60 大雨のたびに側溝があふれる。	ご指摘の箇所につきましては、最終的に流れ込む般若川が豪雨時において水量が満杯になるのが原因であると考えられます。今後、第3次江南市総合治水計画に基づいた施策により、般若川に流入する水量を全体的に減らすことで対応していきたいと考えております。
3	道路・側溝等	土木建築課	後飛保町前川92付近 一方通行の道路が強い雨の日は浸水して動けなくなる。	この道路の排水は、すぐ東側にある排水路から日光川に流れています。この日光川は排水能力が低いので、今後、地元から要望書を出して頂き、管理者である愛知県に対し、改修対策等を要望していきたいと考えております。
4	道路・側溝等	土木建築課	側溝のへドロの掃除。（後飛保町新開139）	ご指摘の側溝については、現地調査を行った結果、ほとんどヘドロが見受けられなかったため、集水桝のみの清掃を行いました。今後、汚泥の堆積が増えれば側溝の清掃を行います。
5	道路・側溝等	産業振興課	般若用水のユスリカ対策（上部にふたをしてほしい）	暗渠化をするには膨大な工事費を伴いますので、現在の状況での実施は困難であります。したがって、殺虫剤を使用して虫の発生を抑える方法で対応していきたいと考えております。
6	道路・側溝等	土木建築課	後飛保町神明野地内の側溝・道路の陥没対策。20年度に要望書を出し一部側溝の改修が行われているが側溝の内部が破損し、陥没が起きている。	ご指摘の陥没については、今年度工事にて対応いたしております。
7	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	清水公園の前 カーブになっていて危ない。スピードの出ない道路構造に。	スピードハンプ設置などの方法が考えられますが、地元と協議し、検討してまいります。
8	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	宮後住宅方面から来た道路上の「止まれ」の文字が消えている。	江南警察署へ要望してまいります。
9	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	木曾川下流から県道に出るとき、思いやり橋の橋の名称が入った欄干で川島方面から来た車が見えない。カーブミラーの設置を。	地元と協議し、検討してまいります。

固有番号	分野	担当課	要望事項	市の回答
10	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	布袋＝ピアゴの裏の青木川沿いに、道路照明灯の設置を。	設置可能な場所を協議し、検討してまいります。
11	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	敷紡の北東角の交差点・前飛保町栄にカーブミラーの設置を。	地元と協議し、検討してまいります。
12	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	江南岩倉線の村久野町鈴道 2 3 6 地点の横断歩道に照明灯を。この横断歩道から「村久野富士塚」までの道路が暗く照明灯の設置を。	設置可能な場所を協議し、検討してまいります。
13	カーブミラー・道路照明灯等	防災安全課	高屋郵便局の交差点、現在郵便局側にカーブミラーがあるが、反対側にもミラーの設置を。	地元と協議し、検討してまいります。